

## **Анализ на транспортната структура в близост до училището към 10.10.2019 г.**

Средно училище "Отец Паисий" се намира в централната част на града. От двете страни на училището се намират улици с интензивно движение на моторни превозни средства - бул."Сан Стефано" и ул. "Екзарх Йосиф", както и едно кръстовище, без светофари между ул. „Отец Паисий“ и бул."Сан Стефано". Кръстовището е с маркировка за пешеходна пътека и ограничител на скоростта позната като „легнал полицай“.

Главният вход на училището е на улица на която се намират търговски обекти и други обекти за масово събиране на хора, на пешеходни пътеки, използвани от деца и от хора с увреждания, в близост до входовете и изходите на жилищни зони, както и на участъци от улицата с концентрация на ПТП, причината за които е превишена или несъобразена с пътните условия скорост на движение.

В СУ „Отец Паисий” - гр. Кърджали, учениците използват различни маршрути за придвижване до училището. За използващите безплатен ученически транспорт е проблем, че на спирката за ученически автобуси има паркирани коли и при слизване на учениците се създават предпоставки за ПТП.

За учениците, идващи от района около училището проблем са: липсата или слабо осветление по улиците, начупени, напукани и неравни тротоари, а някъде те са блокирани от храсти, стълбове и дървета. Често срещано затруднение е изтъркана маркировка на пешеходните пътеки.

В тази връзка е ясно, че постигането на трайни резултати за избягване на пътнотранспортните произшествия в района на училището изисква конкретизиране на ангажиментите по осигуряване на безопасността на движението, както и споделена отговорност на институциите за решаване проблемите на безопасността на движението.

Изготвил: В. Терзиева

Председател на комисията по БДП